



**Berichtigung zu
KTA 3505 (2015-11)
„Typprüfung von Messwertgebern und Messumformern
der Sicherheitsleittechnik“**

Die Regel KTA 3505, Fassung 2015-11, Bekanntmachung vom 26. November 2015 (BAnz AT 08.01.2016 B4) ist wie folgt zu berichtigen:

In Bild 5-4 „Beispiel einer Prüfkurve nach 5.11.3 für Geräte im Ringraum (Bereich des Bruchraumes) eines Druckwasserreaktors der Leistungsklasse 1300 MW (elektrisch)“ muss die Kurve Prüfdruck zu Prüfzeit richtig wie folgt verlaufen:



Druckprüfung während der Temperaturprüfung für Geräte, deren Funktionsfähigkeit von der Höhe und Steilheit eines Druckerstiegs auf 100 mbar Überdruck beeinträchtigt werden könnte.



Toleranzband der Prüftemperatur oder des Prüfdruckes
Alle Druckwerte geben den Überdruck an

F: Haltepunkt für Funktionszwischenprüfung
nach Abschnitt 5.3